



Утверждаю
Директор
ООО УК «Правый берег»
Якушев И.А.
«20» сентября 2023г.

Прейскурант платных услуг, оказываемых населению Сантехнические работы

№	Виды работ и услуги	Стоимость	Примечания
1.	Выход на объект		
2.	Замена прокладки (на вентилях или водомерах)	150 р.	
3.	Набивка сальника на вентилях	150 р.	
4.	Прочистка фильтра	150 р.	
5.	Прочистка водомера	200 р.	
6.	Замена водомера	250 р.	
7.	Установка водомера на PPRC	350 р.	
8.	Установка водомера на металл	700 р.	
9.	Ремонт (настройка) арматуры сливного бачка	1000 р.	
10.	Замена/установка унитаза	300 р.	
11.	Замена арматуры в сливном бачке (манжет резиновых)	2000 р.	
12.	Замена сливного бачка	1000 р.	
13.	Замена прокладок на разъёмных муфтах	800 р.	
14.	Протяжка разъёмных муфт	500 р.	
15.	Замена ванны стальной	250 р.	
16.	Замена ванны чугунной	2000 р.	
17.	Замена мойки \ умывальника	3000 р.	
18.	Замена сифона под мойкой \ умывальником	2000 р.	
19.	Замена сифона под ванной	500 р.	
20.	Замена вентиля/крана	1000 р.	
21.	Замена смесителя с нижней подводкой	800 р.	
22.	Замена смесителя с верхней подводкой	1000 р.	
23.	Замена шланга гибкой подводки	700 р.	
24.	Замена крап-буксы	500 р.	
25.	Промывка сифона (под ванной, под мойкой)	200 р.	
26.	Прочистка засора местного стояка (разводки канализации) (1 прибор)	500 р.	
27.	Сварочные работы один стык (до \varnothing 32)	1000 р.	
28.	Сварочные работы один стык (от \varnothing 32 до \varnothing 72)	500 р.	
29.	Нарезка, прогонка резьбы (\varnothing 15 и 20)	850 р.	
30.	Нарезка, прогонка резьбы (\varnothing 25, 32 и 40)	250 р.	
31.	Замена работающего полотенцесушителя на улучшенную модель	400 р.	
32.	Замена работающих радиаторов на улучшенную модель (чугун)	2000 р.	
33.	Замена работающих радиаторов на улучшенную модель (аллюм.)	3500 р.	
34.	Консультация с выездом на объект	3000 р.	
35.	Отключение воды на стояк (холодной или горячей) за первые 2 часа	200 р.	
36.	Отключение воды на стояк (холодной или горячей) следующие после 2х часов, за 1 час	600 р.	
37.	Слив и наполнение системы отопления с осмотром ЗИМОЙ	300 р.	
38.	Слив и наполнение системы отопления с осмотром ЛЕТОМ	2500 р.	
39.	Установка заглушек на смесителе водоснабжения	1000 р.	
40.	Замена вентильной головки у смесителя (барашек)	200 р.	
41.	Замена разводки хол/гор воды	200 р.	
42.		3500 р.	
43.			
44.			
45.			
46.			